

Согласовано:
Председатель общества инвалидов
Камышлинского района

З.М. Дерзиманова
(подпись)
« 25 » каждого 20 20 г.

Утверждаю:
Руководитель рабочей группы

А.Х. Каюмова
(подпись)
« 25 » каждого 20 20 г.

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта о его доступности инвалидов и других маломобильных групп населения
№ от « 25 » каждого 20 20 г.

Структурное подразделение «Детский сад Березка» государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с.Камышла Самарской области муниципального района Камышлинский Самарской области
(полное юридическое наименование объекта)
446970, Самарская область, Камышлинский район, с.Камышла, ул.Победы 110А, 8(84664)33814, berezka110@rambler.ru.
Халилова Ляля Закиевна, руководитель СП
(почтовый адрес, телефон, факс, E-mail, Ф.И.О. и должность руководителя)

1. **Наименование населенного пункта:** Самарская область, Камышлинский район, с. Камышла
2. **Ведомственная принадлежность:** государственная
3. **Вид деятельности:** образование
4. **Форма собственности:** областная
5. **Объем предоставляемых услуг:** 112 человек

6. **Размещение объекта:** отдельно стоящее 2-этажное здание.

7. **количество и назначение входов** 4-основных входов, 9-запасных выходов

8. **Год постройки** 1980г,

9. **Год последней реконструкции:** 2014 г

Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м			
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки	Нет		
Наличие переходов на пути следования от остановки	есть, нет		
Регулируемые переходы	<u>Нет</u>		<u>Нет</u>
Нерегулируемые переходы	<u>Есть</u>		
Внеуличные переходы	<u>Нет</u>		<u>Нет</u>
Тактильные указатели	<u>Нет</u>		
Перепады высоты на пути движения	<u>более 4 см</u>	Съезды с уклоном более 5%	<u>Нет</u>
Открытые лестницы	<u>Нет</u>		<u>Нет</u>
Поручни на лестницах	<u>Нет</u>		<u>Нет</u>

1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ (при наличии)

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категории инвалидов	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка,	Примечание
---------------------------------	---------------------------------------	--	--------------------------------------	----------------------------	--	-------------------

					создание, ремонт, замена или реконструкция	
1	2	3	4	5	6	7
1.1 Вход на территорию: (при наличии ограждения)						
	Ширина прохода, калитки	$\geq 1,2$ м	1,94	К, О		
	Информация об объекте	наличие	нет	К, О, С, Г	создание	
	Перепад высот бордюров, ботовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	$\leq 0,025$ м	0,015	К, С, О		
	Высоту бордюров по краям пешеходных путей	$\geq 0,05$ м	0,05	К, С, О		
	Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа	$\geq 0,8$ м	нет	С		
	Ширина тактильной полосы	0,5-0,6 м	нет	С		
	Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровное, шероховатое, без зазоров	наличие	да	К, О, С		асфальтированное покрытие, ровное
1.2 Путь к главному (специализированному) входу в здание:						
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	$\geq 2,0$ м	2,0	К		
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости; Для обеспечения возможности разезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	$\geq 1,2$ м не менее 2,0 x 1,8 м	да да	К		

Указатели направления движения	наличие	нет	К, Г		
Ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара	наличие	да	С		
Места отдыха	наличие	да	К, О		
1.3 Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)					
Расстояние до входа в здание	≤ 50 м	нет	К, О		
Количество машино-мест для инвалидов	$\geq 10\%$ (не менее 1 места)	нет	К		
Обозначение специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м	наличие	нет	К		
Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6 x 3,6 м	нет	К		
Съезд с тротуара на проезжую часть:		нет			
Угол уклона	$\leq 1:12$		К		
Ширина	$\geq 1,0$ м		К		
Высота бортового камня	$\leq 0,015$ м		К		
1.4 Открытая лестница					
Ширина лестничных маршей открытых лестниц	$\geq 1,35$ м	нет	О, С		
Марш лестницы	3-12 ступеней		О, С		
Высота подступенка	0,12 - 0,15 м		О, С		
Ширина проступей	0,35 - 0,4 м		О, С		

Ступени одинаковой формы с антискользящим покрытием, шероховатые	наличие		О, С		
Краевые ступени лестничных маршей выделены цветом или фактурой	наличие		С		
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие		О, С		
Расстояние между поручнями	$\geq 1,0$ м		О, С		
- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующими окончанием	$\geq 0,3$ м		О, С		
- поручни на высоте	0,85 – 0,92 м		О, С		
Предупредительная тактильная полоса перед маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м	$\geq 0,8 – 0,9$ м		С		
1.5 Пандус на рельефе					
Высота подъема одного марша	$\leq 0,8$ м	нет	К		
Уклон	≤ 8 %		К		
Поручни с двух сторон:	наличие		К, О		
- на высоте (нижний поручень)	0,65 – 0,75 м		К		
- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м		К, О		
- расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м		К, О		
- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующими окончанием	$\geq 0,3$ м		К, О		
Длина марша пандуса	≤ 9 м		К, О		
Пандус длиной 36,0 м и более и высотой более 3,0 м следует заменять подъемными	наличие		К, О		

	устройствами				
	Длина горизонтальной площадки прямого пандуса	> 1,5 м		К, О	
	Разворотные площадки:				
	- верхнее окончание	> 1,5 x 1,5 м		К	
	- промежуточная (при высоте пандуса более 80 см)	> 1,5 x 1,5 м		К	
	- нижнее окончание	> 1,5 x 1,5 м		К	
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие		К, О	
	Колесоотбойные устройства на промежуточных площадках и на съезде	высотой 0,1 м		К, О	

2.ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	2.1 Крыльцо или входная площадка					
	Высота площадки	м	0,34			
	Габариты площадки: ширина X глубина	≥1,4 x 2 м или 1,5 x 1,85 м	1,5x1,8	К		

Габариты площадки с пандусом: ширина X глубина	$\geq 2,2 \times 2,2$ м	1,5x3,6	К		
Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	наличие	Да	К, О, С		
Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	да	К, О, С		
Поперечный уклон в пределах	1-2%	=	К, О, С		
Навес	наличие	Да	К, О		
Водоотвод	наличие	Да	К, О, С		
Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету	$\geq 1,0$ м	нет	К		
Информация об объекте	наличие	Нет	Г		
2.2 Лестница наружная					
наличие					
Нет					
Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	Нет	О, С		
Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	0,6 м	Нет	С		
Контрастная маркировка крайних ступеней	Наличие	Нет	С		
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	Нет	О, С		
При ширине лестниц 4 м и более дополнительно предусматривать разделительные поручни	наличие	Нет	О, С		

Поручни с двух сторон	наличие	Нет	О, С		
- на высоте	0,85 – 0,95 м	Нет	О, С		
- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием	≥ 0,3 м	нет	О, С		
Поручни округлого сечения	0,04 – 0,06 м	нет	О, С		
2.3 Пандус наружный					
наличие					
Да					
Ширина марша	≥ 1,0 м	1,5	К		
Уклон	≤ 8%	=6%	К		
Высота подъема одного марша (максимальная)	≤ 0,8 м	=0,4	К		
Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	Нет	К, О		
Разворотные площадки:					
- при въезде на пандус	≥ 1,5 x 1,5 м	да	К		
-промежуточная прямая (при высоте пандуса более 80см)	≥ 1,5 x 1,5 м	да	К		
-промежуточная с поворотом направления движения	≥ 1,5 x 1,5 м	Да	К		
Поручни с двух сторон:	наличие	Да	К, О		
- расстояние между поручнями	0,9-1,0 м	1,5	К, О		
- на высоте (нижний поручень)	0, 65-0,75 м	0,70	К		
- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	0,90	К, О		
- горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием	≥ 0,3 м	=	К, О		
Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	да	К, О		

	Наружный подъемник вертикальный (В), наклонный (Н)	наличие	Нет	К		
	Звуковой маяк у входа	наличие	Нет	С	установка	
2.4 Тамбур да						
	Габариты: глубина X ширина	$\geq 2,3 \times 1,5$ м При реконструкции (1,5 -1, 8) x 2 м	3,4x2,1	К		
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	наличие	Р	К, О		
	- ширина дверного проема в свету	$\geq 1,2$ м	1,2	К, О		
	- высота порога наружного, внутреннего	$\leq 0,014$ м	0,015	К		

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ (для доступа в зону оказания услуги)

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
3.1 Лестница на уровень 1-го этажа						
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	Нет	С		
	Поручни с двух сторон	наличие	Нет	О, С		
	- на высоте	0,85 – 0,95 м	нет	О, С		

- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м	нет	О, С		
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	О, С		
Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа		нет			
Ширина марша	$\geq 1,0$ м	нет	К		
Уклон	$\leq 8\%$	нет	К		
Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	нет	К		
Разворотные площадки внизу, вверху	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	нет	К		
Поручни с двух сторон:	наличие	Нет	К, О		
- на высоте (нижний поручень)	0, 65-0,75 м	Нет	К		
- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	Нет	О		
- горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м	нет	К		
3.2 Пандус переносной					
Подъемник для инвалидов:					
- стационарный	наличие	Нет	К		
- мобильный	наличие	нет	К		
3.					
3.3 Коридоры/холлы					
Ширина полосы движения	$\geq 1,2$ м	да	К		
Разворотные площадки	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	Да	К		
Указатели направления движения, входа,	наличие	Нет	К, Г	создание	

выхода					
Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	Нет	К, Г		
Речевые информаторы и маяки	наличие	Нет	С		
Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	наличие	Нет	Г		
Аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	нет	Г		
Тактильная схема	наличие	Нет	С		
Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):	наличие	Нет	К, О, С, Г		
- для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина 120 см	≥ 1 на этаж	Нет	О		
- для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см	≥ 1 на этаж	Нет	К		
Навесное оборудование , выступ в зону движения	$\leq 0,1$ м	=	С		
Рифленая и/ или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями, ширина	0,6 м	Нет	С		
Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах)					
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	Нет	О, С		
Контрастная маркировка	наличие	Нет	С		
Поручни с двух сторон на лестнице	наличие	Нет	О		
- горизонтальные завершения поручней	наличие	Нет	О		
3.4 Пандус внутренний на этаже					

	Ширина марша	$\geq 1,0$ м	Нет	К		
	Уклон	≤ 8 %	Нет	К		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	Нет	К		
	Разворотные площадки внизу,верху	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	Нет	К		
	Поручни с двух сторон:	наличие	нет	К, О		
	- на высоте (нижний поручень)	0, 65-0,75 м	Нет	К		
	- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	Нет	О		
3.5 Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)						
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и внизу (ширина)	0,6 м	Нет	С		
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	Нет	С		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	Нет	О, С		
	Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие	Нет	О, С		
	- на высоте	0,85 – 0,95 м	Нет	О, С		
	- горизонтальные завершения поручня вверх, внизу с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м	Нет	О, С		
	- указатели номера этажа на поручне тактильные	наличие	Нет	С		
	Лестница № (вкладка при наличии других лестниц)		Нет			
3.6 Лифт пассажирский - нет Невозможно технически						
	Кабина:					
	- габариты (глубина x ширина)	$\geq 1,5 \times 1,7$ м	=	К		

- ширина дверного проема	$\geq 0,95$ м	=	К		
- Поручни	наличие	=	О		
Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	наличие	=	Г, С		
Знак доступности	наличие	=	К		
Указатели номера этажа напротив лифта	наличие	нет	К, Г		

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ
(в зависимости от сферы деятельности)

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
4.1 Обслуживание через окно/прилавок Нет необходимости						
	Высота рабочей поверхности	0,8 – 1,1 м	Нет	К		
	Габариты зоны обслуживания (глубина)	$\geq 1,5$ м	нет	К		
Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков						
4.2 Обслуживание в кабинете №						
	Ширина проема двери в свету:	$\geq 0,9$ м	=	К		
	Высота порога	$\leq 0,025$ м	=	К		
	Информация тактильная	наличие	Нет	С		
	Информация визуальная контрастная:	наличие	Нет	К, О, С, Г		
	- размещение на высоте	$\leq 1,8$ м	Нет	К		

-высота прописных букв	$\geq 0,025$ м	нет	С		
Габариты зоны сидения-глубина	$\geq 1,2$ м	=	О		
Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	=	К		
Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	=	К, О		
Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов					
4.3 Обслуживание с перемещением №					
Ширина полосы движения по зоне обслуживания	$\geq 1,2$ м	=	К		
Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.)	0,8 - 1,1 м	=	К		
Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов					
4.4 Кабина индивидуального обслуживания № (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.) Нет					
Ширина x глубина	$\geq 1,6 \times 1,8$ м	Нет	К		
Место для сидения	наличие	Нет	О		
Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	нет	О		
Вкладка при необходимости описания нескольких кабин					
4.5 Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест) да					
Доля мест для колясочников	≥ 2 %	нет	К		
Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	$\geq 1,2$ м	да	К		
Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)	≥ 2	нет	Г		

	Вкладка при необходимости описания нескольких залов					
	Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	наличие	нет	К		
5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ						
№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
5.1 Санузел для инвалидов						
	Знак доступности помещения	наличие	Нет	К		
	Тактильная маркировка санузла	наличие	Нет	С		
	Ширина дверного проема	≥ 0,9 м	нет	К, О		
	Открывание дверей	наружное	Нет			
	Тактильная направляющая полоса к унитазу, осязаемая ногой или тростью (ширина)	0,3 м	Нет	С		
	Количество кабинок	≥ 1 шт.	Нет	К, О		
	• ширина дверного проема	≥ 0,9 м	Нет	К, О		
	• габариты (минимальные глубина X ширина)	≥ 1,8 x 1,65 м	Нет	К		
	- опорные поручни	наличие	Нет	К, О		
	в т.ч. откидные	наличие	Нет	К		
	- знак доступности кабины (при необходимости)	наличие	Нет	К		
	Размеры универсальной кабины	≥ 2,2 x 2,25 м	нет			

	Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	$\geq 0,75$ м	Нет	К		
	• крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	Нет	О		
	Знак доступности кабины на высоте	1,35 м	Нет	К, О		
	Раковина: с опорным поручнем	наличие	Нет	К, О		
	- зоны у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина x ширина)	$\geq 1,30 \times 0,85$ м	Нет	К		
	- высота раковины с опорным поручнем	0,75 – 0,85 м наличие	нет	К, О		
	Писсуар располагать на высоте от пола	$\leq 0,4$ м или вертикальной формы	нет	К		
	Габариты поддона (трапа)	$\leq 0,9 \times 1,5$ м	Нет	К, О		
	Размеры сиденья душевой кабины: глубина x длина	$\leq 0,48 \times 0,85$ м	Нет	К, О		
	Тактильная направляющая полоса к унитазу, осязаемая ногой или тростью (ширина)	30 см	Нет	С		
	Оборудование системой тревожной сигнализацией	наличие	нет	К, О, С		

Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена,	Примечание
--------------------------	--------------------------------	---	-------------------------------	---	--	------------

1	2	3	4	5	реконструкция	6	7
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	наличие	нет	К, О, Г, С	Установка в рамках программы «Доступная среда»		
	Надписи:	наличие	нет	К, О, Г, С			
	размещение на высоте	$\geq 1,5$ м и $\leq 4,5$ м	=	К, О, Г, С			
	высота прописных букв	$\geq 0,075$ м	=	К, О, Г, С			
	освещенность	наличие	=	К, О, Г, С			
	Указатели, пиктограммы	наличие	Нет	К, О, Г, С			
	размещение на высоте	1,3 – 1,4 м	=	К, О, Г, С			
	высота прописных букв	$\geq 0,075$ м	=	К, О, Г, С			
	освещенность	наличие	=	К, О, Г, С			
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю	наличие	Нет	С			
	высота размещения	1,3 – 1,4 м	Нет	С			
	маркировка кабинетов приема со стороны ручки	наличие	Нет	С			
	на кнопках управления лифта	наличие	Нет	С			
	на кабинах санитарно-бытовых помещений	наличие	Нет	С			
	Текстофоны (текстовые телефоны) Текстовые средства связи, в т.ч. с бегущей строкой», факсимильные аппараты	Наличие (не менее 1шт)	Нет	Г			
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	Наличие (не менее 1шт)	Нет	С, Г			

Таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	наличие	Нет	К		
Речевые информаторы и маяки	наличие	Нет	С		
Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м	наличие	Нет	С		
Световые текстовые табло для вывода оперативной операции	наличие	Нет	Г, С		
Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	нет	К, С, О, Г		


7. ВЫВОДЫ

Здание детского сада доступно частично избирательно (К, Г, О, У)

Для достижения показателя доступно всем, нужно адаптировать здание для категории инвалидов «С»

Представитель рабочей группы

Специалист по охране труда ГБОУ СОШ с. Камышла
(должность)

 / Г.З.Нурутдинова
подпись / ФИО

« 25 » ноября 2020 г.

Представитель организации

Директор ГБОУ СОШ с. Камышла
(должность)

 / А.Х. Каюмова
подпись / ФИО

« 25 » ноября 2020 г.